


浜岡原子力発電所 5号機 タービン建屋内(放射線管理区域内)での
復水回収ポンプ出口配管からの水の漏えいについて

2012年7月30日

発生号機	5号機（停止中）：改良型沸騰水型、定格電気出力138万キロワット タービン建屋 地下2階（放射線管理区域）
発生日	2012年7月30日
発生時の状況	<p>7月30日午前10時35分頃、巡視中の当社運転員がタービン建屋地下2階で約3リットルの水溜まりを確認し、水溜まりから排水弁に連続的に流れ込んでいることも確認しました。</p> <p>漏えい箇所を調査した結果、復水回収タンク*内の水を移送する復水回収ポンプの出口配管（再循環配管）の溶接部付近に微小な孔が発生し、漏えいしていることを確認しました。このため、ただちに復水回収ポンプを停止し、漏えい箇所の上流の弁を閉止しました。</p> <p>漏えい箇所が復水回収タンクの水位よりも低く、漏えいが継続していたことから、微小な孔を塞ぐ応急処置をおこない、漏えいが止まったことを確認しました。また、応急処置部からの万一の漏えいに備え、養生および受け皿の設置等の処置をおこないました。</p> <p>漏えい水の放射能濃度は 8.1×10^{-3} ベクレル/cm³ であり、ラドン温泉の放射能濃度の10分の1程度です。漏えい量は現在評価中です。</p>
今後の対応	今後、漏えい原因の調査をおこない、調査結果に基づき適切に対応してまいります。
放射能の影響	<p>本事象による外部への放射能の影響はありませんでした。</p> <p>また、当社社員、協力会社社員に計画外に放射線を受けた者はいませんでした。</p>
お知らせ基準	<p>運転情報「表1-2 管理区域内において、放射性物質を含む機器等からの水の漏えいを発見したとき（但し、1リットル程度に至らない微量な漏えいを除く）。」に該当します。</p>

※ 復水回収タンクは、給復水系の機器から発生した水を回収するタンクで、回収した水は復水回収ポンプにより主復水器へ移送します。



以上