

## 火災報知器の作動(非火災報)について

2020年7月20日

発生時の状況

2020年7月18日9時50分、協力会社棟付近に設置している第2油倉庫(周辺防護区域※外)において、火災報知器が作動しました。その後、当社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、劣化によるものと推定しており、今後、火災報知器の取り替えを行います。

※ 周辺防護区域とは、核燃料物質を防護するために、発電所建屋周辺に設けられた区域です。

以上