


不具合の概要

＜不具合の内容＞



不具合が発生したスマートメーターの外観
(外観上の異常は見られない)



正面側




90mm

裏面側

内部基板及び発熱箇所

＜不具合の原因＞

製造工程において基板を固定する際、基板に歪みが生じ、電子部品(コンデンサ)内部にひびが発生し、経年により故障に至った。



以 上