



添付資料：故障発生箇所について



鉄塔間のイメージ図



故障箇所の電線とワイヤロープ (写真)



以上