


## 浜岡原子力発電所 3号機 補助ボイラ建屋屋外における 放射性物質を含まない油の漏えいについて


2013 年 7 月 11 日

|                        |   |
|------------------------|---|
| 発生場所                   | 3号機補助ボイラ建屋屋外(放射線管理区域外)  |
| 発生年月日                  | 2013 年 7 月 10 日   |
| 発生時の状況                 | <p>昨日(7月10日)、午後11時30分頃、当社従業員が、3号機補助ボイラ建屋屋外(放射線管理区域外)にある配管から重油の漏えいと油だまりがあることを確認したため、補助ボイラを停止するとともに、午後11時50分に消防署へ連絡しました。</p> <p>重油の漏えいは、補助ボイラを停止したことにより止まりました。</p> <p>本日(7月11日)、配管保護材を取り外し、配管の外観を目視点検したところ、配管に腐食があることを確認しました。</p> |
| 対応・措置                  | <p>漏れた重油については、拭き取りを実施しました。</p> <p>今後、原因調査をおこない、調査結果に基づき適切に対応してまいります。</p>  |
| 放射能の影響                 | <p>本事象は、放射性物質の漏えいに関わる事象ではありません。</p>   |
| <a href="#">お知らせ基準</a> | <p>運転情報「表 2-13 建屋内又は屋外タンク施設等において、油、薬品等危険物の異常な漏えいを発見したとき」に該当します。</p>   |

### 【漏えいの状況】



【補助ボイラ建屋】



以上