



3号機火災発生現場の状況

浜岡3号機 原子炉建屋の配置と火災発生現場箇所

原子炉建屋4階平面図



3号機第17回定期点検作業において、溶断作業中に現場付近に敷いてあったシートに溶断時の金属屑が落ち、火災が発生したものと推定しました。

