

## 火災報知器の作動(非火災報)について

2020年8月3日

発生時の状況

2020年7月31日22時30分、5号機(定期検査中)屋外 軽油タンク(B) 付近(放射線管理区域外)に設置している火災報知器が作動しました。その後、当社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、感知器のケーブルの異常により、火災を感知する信号が誤って発信されたためと推定しています。今後、当該感知器のケーブルを取り替えます。

以上