


浜岡原子力発電所 3号機 補助ボイラ重油配管からの 重油の漏えいについて

2022 年 12 月 6 日

発生号機	3号機(定期検査中) 屋外 補助ボイラ建屋付近 (放射線管理区域外)
発生年月日	2022 年 12 月 5 日
状況	<p>2022 年 12 月 5 日 16 時 05 分頃、当社社員が、補助ボイラ建屋付近の地面に油のにじみがあることを確認しました。その後、補助ボイラ建屋の壁面にあるボイラ重油配管の貫通部付近から重油が漏えいしていることを確認し(1 滴/数秒)、18 時 00 分頃に消防署へ連絡しました。地面への重油の漏えいは表面がにじむ程度で範囲は約 60cm×20cm です。</p> <p>当該漏えいに対し、油吸着マットを設置し、漏えい拡大防止措置を実施しました。なお、発電所外への重油の漏えいはありません。</p> <p>今後、原因を調査し、適切に対応してまいります。</p>
放射能の影響	本事象は、放射性物質の漏えいに係わる事象ではありません。



以上