

火災報知器の作動(非火災報)について

2024年11月14日

発生時の状況

2024年11月13日17時33分、5号機(定期検査中)原子炉建屋5階二重扉(注1)内(放射線管理区域外)において、火災報知器が作動しました。その後、当社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。火災報知器が作動した原因は、蛍光灯の故障に伴い発生したわずかな煙を感知したためであると推定しました。
なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。

注1 二重扉は、原子炉建屋の負圧を維持するために設置している、同時に開かない仕組みの扉です。

以上