

浜岡原子力発電所 5 号機 補助建屋 1 階 脱衣エリア(放射線管理区域内)の
コンセントの焦げ跡の消防署による現場確認

2025 年 9 月 23 日

発生場所	浜岡原子力発電所 5 号機 補助建屋 1 階 脱衣エリア（放射線管理区域内）
発生年月日	2025 年 9 月 23 日
状況	9 月 23 日 8 時 40 分頃、協力会社社員が浜岡原子力発電所 5 号機 補助建屋 1 階 脱衣エリア(放射線管理区域内)にあるコンセントに焦げ跡があることを確認しました。 (火災報知器の鳴動なし、発煙なし、臭いなし) 焦げ跡を確認したため、8 時 55 分頃に消防署へ情報提供をしたところ、消防署から現場確認をするとの連絡を受けたため、お知らせいたします。 今後、詳細な状況の確認をおこない、適切に対応してまいります。 なお、当該コンセントは、放射線計測器の充電に使用していましたが、事象発見時には既に保護装置がはたらき電源から遮断されており、安全が確保されています。
放射能の影響 など	本事象は、 ➢ 放射性物質の漏えいに係わる事象ではありません。 ➢ 発電所の安全に係わる設備への影響はありません。 ➢ けが人の発生はありません。

以 上