

浜岡原子力発電所 ドラム缶からの油の漏えいについて

2014 年 9 月 16 日

発生場所	浜岡原子力発電所敷地内(放射線管理区域外)
発生年月日	2014 年 9 月 16 日
発生時の状況	<p>13時45分頃、協力会社社員が、発電所敷地内東側に保管している軽油ドラム缶※1 周辺に油のにじみを発見しました。</p> <p>直ちに連絡を受けた当社社員が現場を確認し、14時23分に消防署へ連絡しました。</p> <p>油の漏えいは、ドラム缶の周囲約 1メートルのアスファルトがにじむ程度でした。拡大防止措置をおこなっており、所外への流出はありません。</p>
対応・措置	<p>漏えいた油は、専用の吸着材で処理しました。</p> <p>また、当該ドラム缶に残っていた油の移し替えも完了しました。</p> <p>今後、原因調査をおこない、調査結果に基づき適切に対応します。</p>
放射能の影響	本事象は、放射性物質の漏えいに関わる事象ではありません。
お知らせ基準	運転情報「表 2-13 建屋内又は屋外タンク施設等において、油、薬品等危険物の異常な漏えいを発見したとき」に該当します。

※1 ドラム缶の軽油は災害対策用重機類の燃料です。

＜浜岡原子力発電所敷地＞



以上