


## 浜岡原子力発電所 1号機 タービン建屋内への雨水の浸入について

2015年9月9日

発生場所	1号機(廃止措置中) タービン建屋 地下1階(放射線管理区域内)
発生年月日	2015年9月9日
発生時の状況	<p>午前9時55分、協力会社社員が1号機タービン建屋地下1階の床面(放射線管理区域内)の水溜まりを発見しました。</p> <p>ただちに当社社員が現場確認をおこなった結果、約600リットルの水が床面にひろがっていることを確認しました。また、この水溜まりは、配管貫通部より雨水が建屋内に入り込んだことによるものと推定しました。</p> <p>建屋内に入り込んだ水は、建屋内の液体廃棄物処理系で処理します。</p> <p>雨水の浸入経路である配管貫通部は、止水処理の再施工をします。</p> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>
<a href="#">お知らせ基準</a>	本情報は、運転情報「表 2-12 建屋内において、雨水等の浸入を発見したとき。(但し、100リットル程度に至らない浸入を除く。)」に該当します。



配管貫通部写真

以上