## 廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)地下1階における 火災報知器の作動(非火災報)について

2010 年 3 月 16 日

発生場所

廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)

発生年月日

2010年3月16日

発生時の状況

午前0時18分、廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)地下1階(放射線管理区域内)において、火災報知器(煙感知器)が作動したことから、午前0時20分に消防署に連絡しました。

午前0時37分、火災ではないことを確認するとともに、消防署にその旨を連絡しました。

なお、本事象は、放射性物質の漏えいに係わる事象ではありませ ん。

原因

当該火災報知器の警報の復旧操作を実施したところ、再度、警報が発報したため、火災報知器単体の故障と判断しました。

対 策

当該の火災報知器の取替を行いました。

お知らせ基準

本情報は、運転情報「表2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上