


浜岡原子力発電所 3号機 起動変圧器(B)からの
放射性物質を含まない油の漏えいについて

2013 年 8 月 9 日

発生場所	3号機 起動変圧器(※1)(B) (屋外)
発生年月日	2013 年 8 月 9 日
発生時の状況	<p>午前 11 時 20 分頃、当社社員が、屋外にある 3 号機起動変圧器(B)の冷却ファンの羽が脱落していることを確認しました。</p> <p>その後、現場を調査したところ、午前 11 時 40 分頃、冷却ファンの羽の脱落の他にラジエーターから絶縁油が滴下していることを確認したため、午後 0 時 3 分(※2)に消防署へ連絡しました。</p> <p>漏えいした油は防油堤内で収まっており、所外への流出はありません。</p>
対応・措置	<p>絶縁油の漏えい箇所については、油の受け皿を設置し、漏えい範囲の拡大を防止しています。</p> <p>今後、原因調査をおこない、調査結果に基づき適切に対応してまいります。</p>
放射能の影響	本事象は、放射性物質の漏えいに関わる事象ではありません。
お知らせ基準	運転情報「表 2-13 建屋内又は屋外タンク施設等において、油、薬品等危険物の異常な漏えいを発見したとき」に該当します。

【現場の状況】



※1 起動変圧器とは、送電系統から 6.9kV に電圧を降圧し、プラントに電力を供給するための設備で、主に起動・停止時および停止中に必要な機器に電力を供給します。3 号機には、3、4 号機共用で、500kV 送電系統から電力を供給する変圧器(A)と 275kV 送電系統から電力を供給する変圧器(B)の 2 基があります。

※2 時刻の表現に誤りがあったため、以下のとおり訂正しました。(2013 年 8 月 12 日訂正)

訂正前 … 午前 12 時 3 分、訂正後 … 午後 0 時 3 分

以上