

5号機 原子炉建屋1階における火災報知器の作動(非火災報)について

平成 20 年 5 月 23 日

発生場所	5号機 原子炉建屋1階
発生年月日	平成20年5月23日
発生時の状況	<p>午前8時45分、原子炉建屋1階(放射線管理区域内)において、火災報知器(煙感知器)が作動しました。</p> <p>午前8時48分、消防署に連絡するとともに、午前8時50分に自衛消防隊消火チームを招集しました。</p> <p>午前8時52分、火災ではないことを確認するとともに、消防署にその旨を連絡し、午前8時55分に自衛消防隊消火チームの招集を解除しました。</p>
原因	当該感知器の故障により、火災報知器が作動しました。
対策	当該火災報知器の取り替えを行います。
お知らせ基準	「表2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上