

浜岡原子力発電所 1号機 タービン建屋 2階における  
火災報知器の作動(非火災報)について

2010年9月7日

発生場所	1号機(廃止措置中(第1段階)) タービン建屋2階(放射線管理区域内)
発生年月日	2010年9月6日
発生時の状況	20時20分、当該エリアにおいて、火災報知器が作動したことから、20時24分に消防署に通報しました。 直ちに現場を確認し、20時26分に火災ではないことを確認したため、その旨を消防署に連絡しました。 なお、本事象は、放射性物質の漏えいに係わる事象ではありません。
原因	火災報知器単体の故障と推定しました。 今後、作動した火災報知器(1個)の取替を実施します。
<a href="#">お知らせ基準</a>	本情報は、運転情報「表 2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき。」に該当します。

以上