

新潟県中越沖地震を踏まえた地下構造特性調査結果 および

駿河湾の地震で敷地内の揺れに違いが生じた 要因の分析状況について



地下構造特性にかかわる既往の調査結果の信頼性を確認するとともに、知見をより一層充実させるため、敷地および敷地周辺の地下構造特性の調査を実施しました。

調査項目	調査箇所·調査内容	4
①微動アレイ観測	・敷地内および敷地周辺:147箇所	大井川 安倍川 天竜川 て竜川
②微小地震観測	・敷地内および敷地周辺:7箇所	浜岡原子力発電所
	•陸域:屈折法探査3測線、	
③陸域·海域	反射法探査2測線	
弾性波探査	 ・海域:屈折法探査4測線、 	 数地から 半径30kmの円
	反射法探查10測線	
④ボーリング調査	・敷地内:ボーリング1本 (深さ1, 500m、PS検層等)	新潟県中越沖地震を踏まえた 地下構造特性調査の範囲

※ 新潟県中越沖地震を踏まえた地下構造特性調査は、平成20年 9月に現地調査を開始し、平成21年9月に終了しました。

1



駿河湾の地震を踏まえ、敷地および敷地近傍の地下構造特性調査を実施しています※1。

調査項目	調査箇所·調査内容	4 安倍川
①地震観測 ^{※2}	・敷地内および敷地周辺:42箇所	大井川
②陸域 • 海域 弾性波探査	▪陸域:反射法探査7測線 ▪海域:反射法探査7測線	
③ボーリング調査	 ・敷地内: ・ボーリング3本(深さ1,500m、PS 検層等) ・6号機概略地質調査用ボーリング孔 を延伸したボーリング 2本(深さ約 350m) ・敷地近傍: ・ボーリング1本(深さ約350m、PS 検層^{※3}) ・6号機概略地質調査用ボーリング孔 1本を利用したPS検層 ・6号機概略地質調査用ボーリング孔 を延伸したボーリング3本(深さ約 350m) 	浜岡原子力発電所 追加調査の範囲 熟地から 光径30kmの円 新潟県中越沖地震を踏まえた 地下構造特性調査の範囲 ※1 駿河湾の地震を踏まえた地下構造特性調査(追加調査) は、平成21年9月に現地調査を開始し、現在実施中です。 現地調査は平成22年2月末まで、取りまとめは平成22年 3月末までに終了する予定です。なお、調査期間は、調査 の進捗等により変更となる可能性があります。 ※2 地震観測は、データ蓄積のため、追加調査の終了後も継 続する予定です。 ※3 現在実施中のボーリング掘削完了後に、PS検層を実施す る予定です。







駿河湾の地震(本震)における地表観測記録と他機関観測記録の比較 (ないていた) (駿河湾の地震を踏まえた地震動増幅特性の検討)



※1:南北、東西成分(最大値)のうち、大きい方の値を表示 ※2:K-NET・・・防災科学技術研究所の全国強震観測網 ※3:KIK-NET・・・防災科学技術研究所の基盤強震観測網

駿河湾の地震(本震)における5号機の最大加速度は、他機関観測点の最大加速度に 比べ大きな結果となっており、最大速度についてもやや大きな結果となっています。 その他号機の最大加速度、最大速度は、他機関観測点の平均的なレベルに相当します。

駿河湾の地震(本震)の振動特性 (駿河湾の地震を踏まえた地震動増幅特性の検討)





地盤観測点(地下100m)の加速度振幅(※)のスペクトル

※地震波の強さを表す指標

本震では、5号機は他号機に比べ、周期0.3秒~0.5秒付近の狭帯域で増幅 傾向がみられますが、0.5秒より長周期側では同程度の揺れとなっています。

地震波到来方向毎の5号機の揺れ



中部電力



© 2010 Chubu Electric Power Co., Inc. All rights reserved.

周期 (s)

6

地震波到来方向毎の3~5号機の揺れ



7



 3号機に対する5号機の平均応答スペクトル比は、北・西から到来する地震に比べ、東から到 来する地震が大きな結果となっています。

 一方、3号機に対する4号機の平均応答スペクトル比は、5号機に比べ、地震波到来方向に よって大きな変化はありません。

駿河湾の地震における観測事実の整理



(駿河湾の地震を踏まえた地震動増幅特性の検討)

<駿河湾の地震における観測記録の特徴>

- 本震および本震付近で発生した余震では、約400mしか離れていない号機間(5号機と4号 機)で揺れの違いが見られましたが、やや離れた地震や他方向から到来する地震波では、5 号機が他号機と同程度の揺れとなっていました。
- 5号の揺れの増幅は、周期0.3秒~0.5秒付近の狭帯域で見られましたが、0.5秒より長 周期側では他号機と同程度の揺れとなっていました。



<5号機増幅の要因の推定>

5号機の揺れが他号機に比べ大きかった主な要因は、敷地近傍の深さ数百m以浅の浅部の地下構造によると考えられます。

まとめ



- ・駿河湾の地震では、5号機が他号機に比べ大きな揺れとなっていましたが、それ以外の方向から到来する地震波では、5号機が他号機と同程度の揺れとなっていました。
- 5号機の揺れが他号機に比べ大きかった主な要因は、敷地近傍の 深さ数百m以浅の浅部の地下構造によると考えられます。
- 広域的な地下構造特性調査の結果に加えて、サイト特性に関連する敷地および敷地近傍の地下構造特性を調査しています。
- 今後、既存のデータに加え、現在実施中の、駿河湾の地震を踏まえた地下構造特性調査(追加調査)の結果に基づく分析を進め、「深さ数百m以浅の浅部の地下構造」を特定し、揺れの違いの要因について分析・評価してまいります。

(参考)想定東海地震について



