

火災報知器の作動(非火災報)について

2019年10月29日

発生時の状況

2019年10月29日10時02分、1号機(廃止措置中)タービン建屋2階の主通路(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。当社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、当該感知器の取り替えを実施しました。

以上