

浜岡原子力発電所 廃棄物減容処理装置建屋(第1建屋)2階における
火災報知器の作動(非火災報)について

2015年10月5日

発生場所	浜岡原子力発電所 廃棄物減容処理装置建屋(第1建屋)2階 (放射線管理区域内)									
発生年月日	2015年10月3日									
発生時の状況	<p>2015年10月3日15時12分、廃棄物減容処理装置建屋(第1建屋)2階(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。</p> <p>火災報知器が作動した原因は感知器の故障と推定し、当該感知器の取り替えを実施しました。</p> <p><状況></p> <table><tr><td>10月3日</td><td>15時12分</td><td>火災報知器作動</td></tr><tr><td></td><td>15時12分</td><td>消防署へ通報</td></tr><tr><td></td><td>15時17分</td><td>現場にて火災ではないことを確認し、 結果を消防署へ連絡</td></tr></table> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>	10月3日	15時12分	火災報知器作動		15時12分	消防署へ通報		15時17分	現場にて火災ではないことを確認し、 結果を消防署へ連絡
10月3日	15時12分	火災報知器作動								
	15時12分	消防署へ通報								
	15時17分	現場にて火災ではないことを確認し、 結果を消防署へ連絡								
お知らせ基準	「表2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。									

以上