

浜岡原子力発電所 5号機 軽油タンクにおける
火災報知器の作動(非火災報)について

2016年5月12日

発生場所	5号機 屋外 軽油タンク(放射線管理区域外)									
発生日	2016年5月11日									
発生時の状況	<p>2016年5月11日22時10分、軽油タンク(放射線管理区域外)において火災報知器が作動しました。</p> <p>現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。</p> <p>制御盤内の制御機器に水滴が付着しており、雨水の浸入によるものと推定したため、雨水の浸入を防止する対策および水滴が付着した制御機器の取り替えを実施します。</p> <p><状況></p> <table><tr><td>5月11日</td><td>22時10分</td><td>火災報知器作動</td></tr><tr><td></td><td>22時13分</td><td>消防署へ通報</td></tr><tr><td></td><td>22時16分</td><td>現場にて火災ではないことを確認した結果を消防署へ連絡</td></tr></table> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>	5月11日	22時10分	火災報知器作動		22時13分	消防署へ通報		22時16分	現場にて火災ではないことを確認した結果を消防署へ連絡
5月11日	22時10分	火災報知器作動								
	22時13分	消防署へ通報								
	22時16分	現場にて火災ではないことを確認した結果を消防署へ連絡								
お知らせ基準	「表 2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。									

以上