

火災報知器の作動(非火災報)について

2017年2月8日

発生時の状況

2017年2月8日14時00分、使用済燃料を運搬するための容器(キャスク)を保管するための建屋(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。当社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は感知器の故障と推定し、当該感知器の取り替えを実施します。

以上