

火災感知器の作動(非火災)について

2017年11月10日

発生時の状況

2017年11月9日17時36分、4号機(施設定期検査中)屋外(放射線管理区域外)において、主要変圧器回りに設置される火災感知器が作動しました。当社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

火災感知器が作動した原因は、感知器の故障によるものと推定しており、当該感知器を取り替えます。

以上