

東京電力(株)福島第二原子力発電所第2号機の原子炉建屋の耐震安全性評価における地震応答解析モデルの設定の誤りを踏まえた報告について
(原子力安全・保安院への報告)

2011年8月26日

当社は、東京電力(株)福島第二原子力発電所第2号機の原子炉建屋の耐震安全性評価における地震応答解析モデルの設定の誤りがあった事象を踏まえて、2011年8月11日に原子力安全・保安院から指示文書※を受領し、本件について本日、原子力安全・保安院へ報告しましたので、お知らせします。

原子力安全・保安院の指示の内容

東京電力(株)福島第二原子力発電所第2号機の耐震安全性評価における地震応答解析モデルの設定の誤りを踏まえ、東京電力(株)が解析を委託した会社と同じ会社に解析を委託した原子力事業者は、同様の誤りがないかを調査し、その結果を2011年8月26日までに報告すること。

報告の内容

東京電力(株)福島第二原子力発電所第2号機の原子炉建屋の耐震安全性評価における地震応答解析モデルの設定を行った会社へ、当社が過去に耐震安全性評価に係る解析を委託した実績はありません。

※ 指示文書は、「東京電力株式会社福島第二原子力発電所第2号機の原子炉建屋の耐震安全性評価における地震応答解析モデルの設定誤りを踏まえた対応について(指示)(平成23・08・11原院第1号)」を指します。

以上