

## 浜岡原子力発電所3号機 蒸気乾燥器の溶接部の点検について

2010年12月9日

当社は、他社の原子力発電所で蒸気乾燥器にひび割れが確認された事象を踏まえ、3号機の蒸気乾燥器の点検を実施していたところ、2010年12月8日、蒸気乾燥器の溶接部近傍に、ひび割れがあることを確認しました。

今後、蒸気乾燥器の点検を継続するとともに、ひび割れの発生原因の調査等を行います。

以上

