

浜岡原子力発電所 1号機 復水ろ過脱塩装置建屋における
火災報知器の作動(非火災報)について

2010年7月15日

| | |
|------------------------|--|
| 発生場所 | 1号機(廃止措置中(第1段階)) 復水ろ過脱塩装置建屋 |
| 発生年月日 | 2010年7月15日 |
| 発生時の状況 | <p>午前8時40分、復水ろ過脱塩装置建屋の地下1階から1階につながる配管トンネル室(放射線管理区域内)において、火災報知器(煙感知器)が作動したことから、午前8時42分に消防署に連絡しました。</p> <p>午前8時47分、火災ではないことを確認し、午前8時48分に消防署にその旨を連絡しました。</p> <p>なお、本事象は、放射性物質の漏えいに係わる事象ではありません。</p> |
| 原因 | <p>直ちに当該火災報知器の警報が復旧できたことから、一過性の作動と推定しました。</p> <p>念のため、当該火災報知器の取替を実施します。</p> |
| お知らせ基準 | 本情報は、運転情報「表 2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。 |

以上