

浜岡原子力発電所 3号機 タービン建屋 2階における  
火災報知器の作動(非火災報)について

2011年3月10日

発生場所	3号機(定期検査中) タービン建屋2階(放射線管理区域内)
発生年月日	2011年3月9日
発生時の状況	<p>タービン建屋2階(放射線管理区域内)において、火災報知器の作動がありました。</p> <p>原因は、床面のコンクリートはつり準備作業時に発生した粉じんによるものです。</p> <p>&lt;状況&gt; 15時07分 火災報知器が作動し、ただちに消防署へ通報 15時11分 現場にて、火災ではないことを確認し、消防署へその旨を連絡</p> <p>なお、本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>
<a href="#">お知らせ基準</a>	本情報は、運転情報「表 2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上