

廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)における火災報知器の作動(非火災報)について

2011年3月17日

発生場所	廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)
発生年月日	2011年3月16日
発生時の状況	<p>廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)の地下1階(放射線管理区域内)において、火災報知器の作動がありました。</p> <p>原因は、金属等の不燃性廃棄物の溶融作業において、不燃性廃棄物を溶融炉※に投入した際、溶融炉内の煙が近傍にある当該エリア内に伝わったものであり、火災でないことを確認しました。</p> <p>なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。</p> <p><状況></p> <p>18時3分 火災報知器作動 18時5分 消防署へ通報 18時13分 現場確認にて、火災ではないことを確認し、消防署へその旨を連絡</p>
お知らせ基準	本情報は、運転情報「表 2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

※ 発電所にて発生する不燃性の低レベル放射性固体廃棄物を減容するために溶融処理する設備

以上