

浜岡原子力発電所 2号機 原子炉建屋 4階における
火災報知器の作動(非火災報)について

2011年10月3日

発生場所	2号機(廃止措置中) 原子炉建屋 4階(放射線管理区域内)
発生年月日	2011年9月30日
発生時の状況	<p>17時05分、原子炉建屋 4階(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。</p> <p>当社運転員が直ちに現場を確認したところ、火災でないことを確認しました。</p> <p>火災報知器が作動した原因は、作業により原子炉建屋の空調を停止していたため、当該エリアの湿度が上昇し、火災報知器が誤作動したものと推定しました。</p> <p>現在、当該エリアの火災報知器を停止し、監視カメラにより連続監視を行っております。</p> <p><状況></p> <p>17時05分 火災報知器作動 17時09分 消防署へ通報 17時13分 現場にて、火災ではないことを確認 17時14分 消防署へその旨を連絡</p> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>
お知らせ基準	本情報は、運転情報「表 2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上