

浜岡原子力発電所 3号機 中央制御室冷凍機(B)の潤滑油配管からの
放射性物質を含まない油の漏えいについて

2019 年 6 月 24 日

発生号機	3号機(施設定期検査中) 補助建屋3階(放射線管理区域外)
発生年月日	2019年6月23日
状況	<p>2019年6月23日、10時06分、3号機中央制御室において中央制御室冷凍機(B)(注1)の故障を示す警報が点灯したため、当社社員が現場を確認したところ、10時14分に、当該冷凍機下部に油の漏えいを確認しました。</p> <p>その後、漏えい箇所を調査したところ、冷凍機に潤滑油を供給する配管の弁接続部からの油の漏えいを確認しました。漏えい箇所の前後に設置されている弁を閉めたことにより、油の漏えいは止まっています。漏れた油の量は約12リットルであり、拭き取りなどの処理をおこないました。</p> <p>今後、当該冷凍機の潤滑油配管から油が漏れた原因を調査し、適切に対応してまいります。</p>
放射能の影響	本事象は、放射性物質の漏えいに関わる事象ではありません。
お知らせ基準	運転情報「表 2-13 建屋内又は屋外タンク施設等において、油、薬品等危険物の異常な漏えいを発見したとき」に該当します。

注1：中央制御室冷凍機とは、中央制御室等の空調設備へ冷媒を供給する装置です。

以上