

火災報知器の作動(非火災報)について

2020年6月15日

発生時の状況

2020年6月13日22時43分、1号機(廃止措置中)希ガスホールドアップ装置建屋地下1階(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。その後、当社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。
火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、当該感知器を取り替えました。

以上