


## 浜岡原子力発電所 4号機 補助建屋内への雨水の流入について

2024年8月29日

発生号機	4号機(定期点検中) 補助建屋地下1階 (放射線管理区域内)
発生年月日	2024年8月29日
状況	<p>2024年8月29日、午前10時40分頃、4号機補助建屋地下1階(放射線管理区域内)において、協力会社社員が水溜まりを発見しました。その後、ただちに当社社員が現場確認をおこなったところ、水の量は約500リットルであることを確認しました。</p> <p>この水溜まりは、雨水が補助建屋と原子炉建屋の継ぎ目部から流入したものであることを確認しており、今後、流入の原因を調査し、必要な対策を実施していきます。なお、流入した雨水の排水処理は完了しております。</p> <p>また、接近している台風に備え、監視を強化する等の対応をおこないます。</p>
放射能の影響	本事象による外部への放射能の影響はありません。



雨水が流入した箇所の様子

以上