


浜岡原子力発電所 3号機 軽油配管の流量計からの 放射性物質を含まない油の漏えいについて

2015 年 10 月 8 日

発生場所	3号機(施設定期検査中) 屋外 原子炉建屋南側(放射線管理区域外)
発生年月日	2015 年 10 月 8 日
状 況	午前 11 時 25 分に、点検中の 3 号機非常用ディーゼル燃料移送ポンプ(B)の出口配管の流量計付近から軽油が漏えいしていることを、協力会社社員が発見しました。当社社員が現場確認をただちにおこない、消防署に通報しました。 漏れた軽油は、防油堤内に収まっています。また、配管内に残留する軽油の抜き取りをおこないました。
放射能の影響	本事象は、放射性物質の漏えいに関わる事象ではありません。
<u>お知らせ基準</u>	運転情報「表 2-13 建屋内又は屋外タンク施設等において、油、薬品等危険物の異常な漏えいを発見したとき」に該当します。



漏えい現場の様子(処置後)



漏えい箇所の概略