

浜岡原子力発電所 3号機 補助ボイラ建屋における
火災報知器の作動(非火災報)について

2015年11月5日

発生場所	浜岡原子力発電所 3号機 補助ボイラ建屋(放射線管理区域外)									
発生年月日	2015年11月5日									
発生時の状況	<p>2015年11月5日14時36分、補助ボイラ建屋(放射線管理区域外)において、火災報知器が作動しました。現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。</p> <p>火災報知器が作動した原因は、補助ボイラの試験時において、ボイラ本体にある空気抜き用の弁が開いていたことから、蒸気が建屋内に流出したためと推定しています。今後、詳細な原因を調査し、適切に対応してまいります。</p> <p><状況></p> <table><tr><td>11月5日</td><td>14時36分</td><td>火災報知器作動</td></tr><tr><td></td><td>14時37分</td><td>消防署へ通報</td></tr><tr><td></td><td>14時41分</td><td>現場にて火災ではないことを確認し、 結果を消防署へ連絡</td></tr></table> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>	11月5日	14時36分	火災報知器作動		14時37分	消防署へ通報		14時41分	現場にて火災ではないことを確認し、 結果を消防署へ連絡
11月5日	14時36分	火災報知器作動								
	14時37分	消防署へ通報								
	14時41分	現場にて火災ではないことを確認し、 結果を消防署へ連絡								
お知らせ基準	「表2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。									

以上