

5号機 復水器水室(C)出口弁の修理について(続報)

平成 17 年 2 月 28 日

定格熱出力一定運転中の5号機(改良沸騰水型、定格電気出力138万kW)において、平成17年2月21日、復水器水室(C)出口弁の電動機と弁をつなぐ部品(歯車)が摩耗していることが分かりました。

(平成17年2月22日お知らせ済み)

その後、当該部品を修理(交換)し、2月25日に復水器水室(C)出口弁を復旧しました。

今回修理した当該弁と同じ駆動機構を持つ類似の弁(22体)について点検を実施した結果、復水器水室(A)出口弁について、弁の動作に異常はないものの、同一部品(歯車)が一部摩耗していることが分かりました。このため、同様に修理し、2月26日に復旧しました。

なお、その他の類似の弁については、異常ありませんでした。

今後、継続して原因調査を実施してまいります。

以上