

浜岡 5 号機 低圧第 2 給水加熱器 (A) 内部での異物発見・回収について

平成 18 年 1 月 24 日

発生号機	5 号機 (定期点検中) ：改良型沸騰水型、定格電気出力 138 万キロワット
発生年月日	平成 18 年 1 月 23 日
発生時の状況	平成 18 年 1 月 16 日から第 1 回定期点検中の 5 号機において、1 月 23 日午後 3 時 30 分頃、分解点検中の低圧第 2 給水加熱器 (A) () の内部に針金状の異物 1 個を発見し、回収しました。 今後、回収された異物が混入した原因等の調査を実施し、必要に応じて点検を実施します。 なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。
原因	定期点検の中で調査してまいります。
お知らせ基準	運転情報 「表 2 - 8」に該当します。

熱効率を向上させるために、原子炉への給水を加熱する装置。加熱は低圧タービンから抽出した蒸気 (抽気) により行います。

以 上

