

2号機 原子炉建屋5階における火災報知器の作動(非火災報)について

平成 20 年 2 月 12 日

発生場所	2号機 原子炉建屋5階
発生年月日	平成20年2月9日
発生時の状況	<p>午前7時04分、原子炉建屋5階(放射線管理区域内)において、火災報知器(煙感知器)が作動しました。</p> <p>午前7時05分、消防署に連絡するとともに、自衛消防隊消火チームを招集しました。</p> <p>午前7時15分、火災ではないことを確認するとともに、消防署にその旨を連絡し、自衛消防隊消火チームの招集を解除しました。</p>
原因	火災報知器が作動した原因は、一過性の誤作動と推定されます。
対策	当該火災報知器を取り替えました。
お知らせ基準	「表2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上