

廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)における
火災報知器の作動(非火災報)について

2012年2月8日

発生場所	廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)
発生年月日	2012年2月7日および2月8日
発生時の状況	<p>2012年2月7日23時55分、廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)地下1階除染エリア(放射線管理区域)において、火災報知器が作動しました。</p> <p><状況></p> <p>2月7日 23時55分 火災報知器作動 23時59分 消防署へ通報</p> <p>2月8日 0時1分 現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡</p> <p>その後、再び当該の火災報知器が作動しました。</p> <p>2月8日 1時7分 火災報知器作動 1時10分 消防署へ通報 1時16分 現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡</p> <p>火災報知器が作動した原因は、当該の火災報知器を設置している室内の湿気によるものと推定しています。</p> <p>当該火災報知器は、取り替えが終了し、正常に動作することを確認しました。</p> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>
お知らせ基準	本情報は、運転情報「表 2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上