

浜岡原子力発電所 5号機 原子炉建屋 2階(放射線管理区域外)における  
火災報知器の作動(非火災報)について

2016年7月19日

発生場所	5号機(施設定期検査中) 原子炉建屋 2階(放射線管理区域外)									
発生年月日	2016年7月19日									
発生時の状況	<p>2016年7月19日午前9時13分、5号機原子炉建屋2階の中央制御室空調機器の部屋において、火災報知器が作動しました。当社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。</p> <p>火災報知器が作動した原因は感知器の故障と推定し、当該感知器の取り替えを実施します。</p> <p>&lt;状況&gt;</p> <table><tr><td>7月19日</td><td>9時13分</td><td>火災報知器作動</td></tr><tr><td></td><td>9時14分</td><td>消防署へ通報</td></tr><tr><td></td><td>9時14分</td><td>現場にて火災ではないことを確認し、 結果を消防署へ連絡</td></tr></table> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>	7月19日	9時13分	火災報知器作動		9時14分	消防署へ通報		9時14分	現場にて火災ではないことを確認し、 結果を消防署へ連絡
7月19日	9時13分	火災報知器作動								
	9時14分	消防署へ通報								
	9時14分	現場にて火災ではないことを確認し、 結果を消防署へ連絡								
<a href="#">お知らせ基準</a>	「表2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。									

以上