

1号機 サービス建屋中2階における自動火災報知設備の作動(非火災報)について

平成 18 年 3 月 29 日

発生号機	1号機 (定期点検中) :沸騰水型、定格電気出力54万キロワット
発生年月日	平成18年3月29日
発生時の状況	平成18年3月29日午前10時50分、サービス建屋中2階(放射線管理区域外)において、自動火災報知設備が作動しました。 直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。
原因	当該感知器の近くで実施していた、配管溶接作業の熱で、火災感知器が作動しました。
対策	溶接作業を行う際は、火災感知器に十分な養生を行い、作業を実施します。
お知らせ基準	「表2-16」に該当します。

以上