

廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)地下2階における  
自動火災報知設備の作動(非火災報)について

平成18年5月2日

発生号機	廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)
発生年月日	平成18年5月1日
発生時の状況	平成18年5月1日午後11時34分、廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)(※)の地下2階(放射線管理区域内)において、自動火災報知設備が作動しました。 直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。
原因	自動火災報知設備が作動した原因は、感知器の一過性の誤作動と推定されます。
対策	念のため、当該感知器の取り替えを行いました。
<a href="#">お知らせ基準</a>	「表2-16」に該当します。

※ 発電所で発生する放射性固体廃棄物を減容するための焼却炉や熔融炉等を設置した建屋であり、第1建屋と第2建屋があります。

以上