

## CFRP※急速加熱装置「CF-1」

# 急速12秒でCFRP の加熱を実現！

※CFRP:炭素繊維強化プラスチック



CFRP急速加熱装置「CF-1」

**背景・目的**

- 自動車製造等産業分野での使用拡大が期待されているCFRP(炭素繊維強化プラスチック)をプレス成形する際には、成形前にCFRPの板を加熱し柔らかくする必要があります。現在主流となっているタイプの赤外線式加熱装置では約60秒と長い加熱時間がかかるため、製造時間を短縮するための課題になっていました。
- 今回、プレス成形に必要な加熱時間を従来の1/5に短縮する赤外線式CFRP急速加熱装置「CF-1」を開発しました。

**特長**

- 急速12秒でCFRPを加熱（加熱時間が1/5に短縮）
- 高品質な加熱成形を実現（新開発の加熱制御でCFRPを均一加熱）
- 生産効率を向上（待機時間不要のため必要な時に必要な量だけ製品の生産が可能）

**用途**


- CFRPのプレス成形前加熱工程
- CFRPの溶着工程
- その他材料(樹脂、金属等)の各種加熱工程

### 「CF-1」と従来の赤外線式加熱装置の性能比較

評価項目		開発品(CF-1)	従来の赤外線装置
加熱特性	加熱時間(秒) <sup>1)</sup>	12	58
	加熱均一性	◎	○ (ヒータ間にややムラ有り)
	エネルギー原単位(kWh/m <sup>2</sup> )	2.0	2.1
材料品質	表面品質 (表面粗さ <sup>2)</sup> , μm)	○ (1.164)	○ (1.441)
	断面品質 (ボイド <sup>3</sup> 有無)	○ (ボイド無し)	○ (ボイド無し)

1) CFRP(CF/PA66(ナイロン66), t1.5 mm)が軟化する温度(280°C)に達するまでの時間  
2) 加熱面の目視観察で品質が悪い位置における表面粗さ

3) ボイド: CFRP内部の空隙(成形不良の原因の1つ)



「CF-1」とプレス装置との組み合わせの例

**開発者の  
ひとこと**



CFRPを最も速く加熱できるヒータ特性を見出した時は驚きました。速く加熱し過ぎてしまいCFRPの表面が焦げたり、内部にボイドが生じたりするなどの課題がありましたが、新たな加熱制御手法を開発することで解決することができました。

竹内 章浩