

火災報知器の作動(非火災)について

2018年7月10日

発生時の状況

2018年7月10日午前5時40分、1号機(廃止措置中)タービン建屋1階(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。協力会社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。
火災報知器が作動した原因は、感知器の故障によるものと推定しており、当該感知器を取り替えます。

以上