

## ニューシアへの登録情報

2018年7月10日

2018年7月度のニューシア登録に係る情報は以下のとおりです。

ニューシアホームページ：<http://www.nucia.jp/>

### <ニューシア登録情報>

- ① 大阪府北部を震源とする地震(最大加速度の観測) (2018年6月18日発生)  
([2018年6月18日](#)お知らせ済)  
([2018年6月25日](#)ニューシア登録)
  
- ② 可搬型窒素ガス発生設備における空気圧縮機容量制御系統の銅管折損  
(2018年7月3日発生)  
([2018年7月10日](#)ニューシア登録)

### <ニューシア更新情報>

- ③ 4号機 低圧タービン動翼取付部の割れについて (2012年11月3日発生)  
([2012年8月8日](#)、[2012年9月4日](#)、[2012年11月6日](#)、[2012年12月5日](#)、[2013年6月21日](#)、  
[2014年10月3日](#)お知らせ済)、([2018年7月10日](#)ニューシア更新)
  
- ④ 3号機 中央制御室換気空調系ダクトに確認された貫通孔について (2017年9月11日発生)  
([2017年9月12日](#)、[2017年10月4日](#)お知らせ済)、([2018年7月10日](#)ニューシア更新)
  
- ⑤ 5号機 補助建屋中2階(放射線管理区域内)における水の飛散 (2018年2月26日発生)  
([2018年2月26日](#)お知らせ済)、([2018年7月10日](#)ニューシア更新)
  
- ⑥ 廃棄物減容処理装置建屋(第1建屋)2階における放射性物質を含む堆積物の確認  
(2018年1月18日発生)  
([2018年1月18日](#)、[2018年1月26日](#)、[2018年2月8日](#)、[2018年6月29日](#)お知らせ済)  
([2018年7月10日](#)ニューシア更新)
  
- ⑦ 5号機 タービン建屋内の連絡配管溶接部における微小な孔 (2017年2月1日発生)  
([2017年2月1日](#)、[2018年6月29日](#)お知らせ済)、([2018年7月10日](#)ニューシア更新)

以上