

事務棟における火災報知器の作動(非火災報)について

2010年6月23日

発生場所	当社事務棟(本館)屋上 機械室
発生年月日	2010年6月22日
発生時の状況	<p>午後4時28分、当社事務棟(本館)の屋上に設置してある機械室※において、火災報知器(熱感知器)が作動したため、午後4時30分に消防署に連絡しました。</p> <p>直ちに、現場を確認し、午後4時32分、火災ではないことを確認したことから、消防署にその旨を連絡しました。</p> <p>なお、原因は、火災報知器単体の故障と推定しました。</p> <p>本事象は、放射性物質の放出に係わる事象ではありません。</p>
お知らせ基準	本情報は、運転情報「表 2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

※機械室とは、事務棟の自家用発電機を設置している部屋です。機械室の天井に設置している4つの火災報知器のうち、1つが作動しました。

以上