

火災報知器の作動(非火災報)

2025年9月5日

発生時の状況

2025年9月5日午後0時46分、発電所構内の協力会社の倉庫(放射線管理区域外)において、火災報知器が作動しました。当社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、一時的な誤作動と推定しております。現状、感知器の機能は復旧しており、今後必要に応じて取替を検討します。

以上