

5号機 タービン内部の点検について

平成 18 年 6 月 16 日

5号機は、定格熱出力一定運転中のところ、6月15日午前8時39分、タービン振動の増加によりタービンが停止するとともに、原子炉が自動停止しました。[\(平成18年6月15日お知らせ済み\)](#)

タービンの振動が増加した原因を調査するため、6月19日(来週月曜日)より、タービン内部の点検を行う予定です。

以 上