

## 火災報知器の作動(非火災報)について

2023年8月7日

発生時の状況

2023年8月7日午前11時38分、水処理装置建屋(周辺防護区域<sup>※</sup>外)において、火災報知器が作動しました。その後、協力会社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、今後、当該感知器の取り替えをおこないます。

※ 周辺防護区域とは、核燃料物質を防護するために、発電所建屋周辺に設けられた区域です。

以上