

1号機 原子炉建屋2階(放射性廃棄物処理エリア)における 火災報知器の作動(非火災報)について

平成 22 年 2 月 12 日

発生場所	1号機(廃止措置中(第1段階)) 原子炉建屋2階
発生日月	平成22年2月10日
発生時の状況	<p>午後11時53分に原子炉建屋(放射性廃棄物処理エリア^{※1})2階^{※2}において、火災報知器(煙感知器)が作動したことから、午後11時57分に消防署へ連絡しました。</p> <p>直ちに現場を確認し、火災ではないことを確認したため、消防署にその旨を連絡しました。</p> <p>原因は、当該の火災報知器について作動確認を行い異状がなかったこと、および当該の火災報知器を設置している室内が結露していたことから、湿気により火災報知器が作動したものと推定しました。</p> <p>なお、本事象は、放射性物質の漏えいに係わる事象ではありません。</p>
お知らせ基準	「表2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

※1 廃棄物処理エリアは、管理区域内で発生する放射性的液体および固体廃棄物を安全で、かつ所定の処分条件に適合するよう処理ための設備が設置されており、原子炉建屋(放射線管理区域内)内にあります。

※2 放射性廃棄物処理エリアの2階および3階を監視する集合警報が点灯し、現場確認において、原子炉建屋(放射性廃棄物処理エリア)2階の火災報知器が作動したことを確認しました。

以 上