

故障箇所付近の気象状況

ヘリコプター点検により確認した現地状況 (停電発生翌日 [2月22日] 正午前)



No.72鉄塔
上越火力(発)側がいし



No.71鉄塔～72鉄塔間の電線

停電発生時の気象状況 (解析結果)

| 気象条件 | 気温 | 風速 | 風向 | 降水量 |
|----------|-----------------|------------------|------|----------------------|
| 電線位置での気象 | -7 ~ -3 [°C] | 15 ~ 20 [m/s] | 北～北西 | 有 氷点下の水 (過冷却水) |

電線に着氷するイメージ図

