






送電鉄塔の支持がいしの取替

東日本大震災において、送電鉄塔の支持がいし（長幹）の折損による送電不良が発生したことを踏まえ、支持がいしを地震の揺れに強い支持がいし（懸垂）へ取り替えます。



関節部が多く、より柔軟性のある型式のがいしへ取替